

Mechanická práce	750,- Kč / 1hod.
Výměna oleje s olejovým filtrem	od 750,- Kč
-za každý filtr navíc (vzduchový, kabinový, palivový)	od 190,- Kč
Výměna brzdového obložení	od 1 125,- Kč
Výměna brzdových kotoučů (2ks)	od 1 125,- Kč
Výměna brzdové kapaliny	od 750,- Kč
Výměna př. tlumiče pérování (1ks)	od 1 125,- Kč
Výměna zad. tlumiče pérování (1ks)	od 750,- Kč
Výměna ložiska kola (1ks)	od 1 500,- Kč
Výměna manžety poloosy (1ks)	od 1 125,- Kč
Výměna homokinetického kloubu poloosy (1ks)	od 1 500,- Kč
Výměna zapalovacích / žhavicích svíček (1ks)	od 190,- Kč
Výměna rozvodu motoru	od 4 500,- Kč
Výměna spojky	od 5 000,- Kč
Diagnostika	750,- Kč
Servisní prohlídka	750,- Kč
Servis klimatizace R134A	1 125,- Kč
Chladivo R134A (1g)	3,- Kč
Dezinfekce klimatizace	750,- Kč

Ceny jsou pouze orientační, mohou se měnit v závislosti na typu vozu
(osobní, užitkové, obytné)